



Werkstatt Hauswart

Schulmaterial

Schulmaterial / Putzraum

Korridor

WC Damen

Foyer

Singsaal

Putzraum

Gruppenr. 1

2.05
1.65 min.

WC Herren

WC behindertengerecht

15 2.70
min. 1.80

Lehrerzimmer

Schulhaus Windbühlmatte, 6182 Escholzmatt
Einbau WC behindertengerecht
Ausschnitt Grundriss EG M. 1:100

**Erdgeschoss
Trakt H, S**

- Bestehend
- Rückbau
- Neu

Franz Lötscher Architekt AG
Dorfstrasse 2, 6196 Marbach

05.07.2021

Korridor Garderoben

Windfang